

## AKÇAĞIŞLA BELEDİYESİ BİNASI

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	ANIT	ENV.NO: -
TÜRKİYE	KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, KVMGM		HARİTA NO:
İL: SİVAS	İLÇE: ŞARKIŞLA	MAHALLE-KÖY VEYA MEVKİİ: Akçağışla	
ADRES:	KADASTRO		KORUMA DERECESEİ
	PAFTA: 136c-22b-1c	ADA: 167	PARSEL: 14
YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: 20. YY. İlk çeyreği	ÜSLUP: Geç Osmanlı dönemi
YAPIM TARİHİ: 1890	KİTABE:	VAKFİYE:	

GENEL TANIM: Sivas İli, Şarkışla İlçesi, Akçağışla Beldesi'nde sit alanı dışında tapunun 136c-22b-1c pafta, 167 ada, 14 parselinde kayıtlı mülkiyeti hazineye ait Akçağışla Belediyesi Hizmet Binası T planlı, tek katlı taş bir bina. Marsilya tipi kiremit kaplı, kırma çatılıdır.

KORUMA DURUMU	A B C	TAŞIYICI YAPI	A B C	DIŞ YAPI	A B C	İÇ YAPI	A B C	SÖSLEME ELEMANLARI	A B C	RUTUBET	A B C	YOK İZİ VAR ÖNEMLİ
---------------	-------------	---------------	-------------	----------	-------------	---------	-------------	--------------------	-------------	---------	-------------	--------------------------

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Hazine	BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Akçağışla Belediyesi												
YAPILAN ONARIMLAR:													
<p><b>AYRINTILI TANIM:</b></p> <p>Geç Osmanlı dönemine ait bina, 1890 yılında yapılmıştır. Kuzey-güney doğrultusu T planlı bir yapıdır. Mevcut haliyle tek katlı olan bina edinilen bilgilere göre 1980 yılından önce iki katlı olarak inşa edilmiştir. Binaya giriş doğu cepheden üç basamaklı bir merdivenle sağlanmaktadır. 1980 yılından önce binanın batı cephesinde bir girişi daha bulunmakta ve üst kata bu girişten iki ayrı merdiven kovasıyla çıkılmaktadır. Doğru cephede girişin hemen sağında ve solunda yuvarlak kemerli dikdörtgen formlu birer pencere yer alırken, cephedeki diğer ikişer pencere basık kemerlidir. Kuzey ve güney cephelerde ise çıkmalara üzerinde ikişer olmak üzere üçer basık kemerli dikdörtgen formlu pencere yerleştirilmiştir. Batı cephede sağda ve solda orijinal halini kaybetmiş önceden mazgal pencere olarak yapılmış küçük pencereler bulunmaktadır. Ortadaki pencere ise cephede yapılan değişiklikler sonucu üst kata çıkış sağlayan girişin yerine açılmıştır. Taş binanın yıkılmasından önce var olan ikinci katı ahşap çatı arası kerpiç dolguludur. Binanın köşelerinde ve pencere kenarlarında kesme taş söve uygulanarak yapıya hareket sağlanmıştır. Binanın yaklaşık olarak bir metrelik subasman seviyesi bulunmaktadır. Binanın ikinci katı yıkıldıktan sonra yapıdan çatısı marsilya kiremit kaplı kırma çatılıdır. Binaya basık kemerli çift kanatlı ahşap kapıdan girilmektedir. Hol girişten itibaren U şeklinde seki ile yükseltilmiştir. Holun sağında ve solunda ikişer oda bulunmaktadır. Sol tarafta yer alan odalardan biri başkanlık makamı olarak kullanılmaktadır. Girişin karşısında yer alan mekânlardan sağdaki tuvalet, soldaki ise zabıta odası olarak kullanılmaktadır. Ayrıca zabıta odasında yer alan başka bir kapıyla arşiv odasına geçilmektedir. Zemin, holde dökmeye mozaik, idari birimlerde ise betonla kaplıdır. Batı cephesinde yer alan pencereler hariç binanın kapı ve pencere kasaları orijinal ahşap malzemedir. Beyaz boya ile boyalıdır. Başkanlık makamının kapısı da orijinal ahşap malzemeli olmakla birlikte üzeri süet ile kaplanmıştır. Binada başkan odasının tavanı muhdes alçıdan, tahsildar odasının tavanı orijinal ahşap tavan, diğer odalar ise ters tavadır.</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">TEKNİK BİLGİLER</td> <td style="width: 10%;">Su</td> <td style="width: 10%;">Elekt.</td> <td style="width: 50%;">Isıtma</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">Soba</td> </tr> </table> <p><b>ORJİNAL KULLANIMI:</b> NAHİYE MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p><b>BUGÜNKÜ KULLANIMI:</b> BELEDİYE HİZMET BİNASI OLARAK KULLANILYOR</p> <p><b>ÖNERİLEN KULLANIM:</b> -</p> <p><b>HAZIRLAYANLAR</b> Seval ÖZMARKA, KÜL. ve Tur. Uzman Yrd. Eda KEKLİK, Mimar</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">TESCİL KARARI</td> <td style="width: 50%;">TESCİL TARİHİ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1293</td> <td style="text-align: center;">20.07.2009</td> </tr> </table> <p><b>REVİZYON</b></p>	TEKNİK BİLGİLER	Su	Elekt.	Isıtma		x	x	Soba	TESCİL KARARI	TESCİL TARİHİ	1293	20.07.2009
TEKNİK BİLGİLER	Su	Elekt.	Isıtma										
	x	x	Soba										
TESCİL KARARI	TESCİL TARİHİ												
1293	20.07.2009												
YAYIN DİZİNİ:													



TÜRKİYE	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ					SİT	ENV. NO	58.09.1.02
ADI	TEPESİDELİK YERLEŞİMİ						HARİTA	-
İL	SİVAS	İLÇE	ŞARKIŞLA	MAH. - KÖY VE MEVKİİ	Akçakışla	KORUMA DERECESİ	1.Derece Arkeolojik Sit	
PAFTA	-	ADA	-	PARSEL	-			
<b>GENEL TANIM</b> Akçakışla Bucağı'na 25 km. mesafede ormanlık alanda doğal tepe üzerindedir. Yaklaşık 90x90 m. ölçülerindedir. Yüzeyde yapılan araştırmalarda ele geçen buluntulara göre M.Ö. I. Bin ve Roma döneminde iskân gördüğü anlaşılmaktadır. Çevredeki geniş araziye hakim bir konumda olan yerleşimin etrafında sur yığıntısı izine rastlanmaktadır. Kalenin kuzeybatı yamacındaki ana kayaya oyulan galeri basamaklardan oluşmaktadır. Bu galerinin muhtemelen kuzeybatıdaki derelere inışı sağlayan suyoludur.								
ŞİMDİKİ TEHLİKELER		Kaçak kazı				TESCİL KARARI	2729	
ŞİMDİKİ DURUM		Doğal tepe üzeri yerleşim, kaçak kazı izleri mevcut						
SİT POTANSİYELİ		Yerleşim bazında				TESCİL TARİHİ	30.01.2001	
ŞİMDİKİ KORUMA		Korumasız				REVİZYON		
BAKIMDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ								
YAYIN DİZİNİ								





TÜRKİYE	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ					SİT	ENV. NO	58.09.1.02
ADI	KALE KÖYÜ KALESİ						HARİTA	İ.36.d.3
İL	SİVAS	İLÇE	ŞARKIŞLA	MAH. - KÖY VE MEVKİİ	Kale Köyü	KORUMA DERECEŚİ	1.Derece Arkeolojik Sit	
PAFTA	-	ADA	-	PARSEL	-			

**GENEL TANIM** Sivas ili, Şarkışla ilçesi, Akçakışla Bucağı'na bağlı Kale Köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Kale, adını aldığı Kale Köyü'nden Akçakışla Bucağı'na giden stabilize yolun yaklaşık 500 m.'sinde ve yolun kuzeyinde kayalık bir tepenin üzerindedir. İnşa edildiği doğal tepenin yapısına uygun olarak doğu-batı istikametinde uzanmakta olup, kuzey ve doğu kısmında batı tarafları sarp kayalıktır. Bu kısımların geçit veren bazı kesimlerinde taş duvar ile geçitler kapatılmıştır. Güney-batı taraflarında alt taraflarda büyük üst kısımlarda küçük taş kullanılarak sur duvarları inşa edilmiştir. Güney yönde de sur duvarları burçlarla desteklenmiştir. Dış sur duvarında kullanılan taşlardan daha küçük moloz taşlarla iç kalenin sur duvarı yapılmıştır. Kalenin kuzeyinde geçen dereyle bağlantısı olduğu tahmin edilen 4x4 m. ebatlarında 3 m. derinliğinde oda şeklinde oyulmuş kısımda bir geçit mevcuttur. Kalenin dışında güney kısımdaki alanda I. Bin seramiği toplanmıştır. Bu nedenle Roma döneminde kullanılan kalenin bulunduğu alanın daha eski dönemlerde de iskan gördüğü anlaşılmaktadır.

ŞİMDİKİ TEHLİKELER	Kaçak kazı	TESCİL KARARI	1811
ŞİMDİKİ DURUM	Kalenin içinde küçük çapta kaçak kazı yapılmıştır.		
SİT POTANSİYELİ	Kale ve kalenin güney yöndeki alan ölçüsünde	TESCİL TARİHİ	27.01.1995
ŞİMDİKİ KORUMA	Korumasız	REVİZYON	

BAKIMDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ

YAYIN DİZİNİ



## ALAMAN KÖYÜ KAYA MEZARI

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT	ENV.NO: -
TÜRKİYE	KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, KVMGM			HARİTA NO:	
İL: SİVAS	İLÇE: ŞARKIŞLA	MAHALLE-KÖY VEYA MEVKİİ: Alaman Köyü			KORUMA DERECEİ
ADRES:	KADASTRO	PAFTA:	ADA:	PARSEL:	ANITSAL
YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: Roma			ÇEVRESEL
YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:			AYKIRI
<p>GENEL TANIM: Alaman-Yahyalı karayolunun 5. km'sinde yolun hemen kenar kuzeyinde ana kayanın işlenmesi ile elde edilen cephe formu ilk görünüşü teşkil eder. Güney-batı yönündeki kapıdan beşik tonozlu büyük odaya girilir. Odanın batı duvarına bitişik mezar odası bulunmaktadır.</p>					
KORUMA DURUMU	A B C	TAŞIYICI YAPI	A B C	DIŞ YAPI	A B C
				İÇ YAPI	A B C
				SÜSLEME ELEMANLARI	A B C
				RUTUBET	A B C
				YOK	A B C
				İZİ VAR	A B C
				ÖNEMLİ	A B C
<p>GÖZLEMLER: Muhtemel olarak Roma dönemine ait olan Anıt, ana kayanın oyulması sonucu yapılmıştır. Ön cephede raflara benzer muhtelif ölçü ve derinlikte oyuklar bulunmaktadır. İkinci derecede korunması gerekli bir yapıdır.</p>					
BUGÜNKÜ SAHİBİ		Köy merası			
BAKIMDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:		Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü			
YAPILAN ONARIMLAR:					
<p><b>AYRINTILI TANIM:</b></p> <p>Şarkışla İlçesine bağlı Alaman Köyü sınırları içinde bulunan Anıt, Alaman-Yahyalı karayolunun 5. km'sinde yolun hemen kenarında bulunmaktadır. Muhtemelen Roma dönemine ait bir Kaya Mezarlığıdır.</p> <p>Güneybatı yönündeki ön cephe, yamaç halindeki ana kayanın cephe duvarı şeklinde iki ayrı bölüm halinde yontulmasıyla elde edilmiştir. Cephede raflar şeklinde değişik formlarda ayrıntılar mevcuttur.</p> <p>Dikdörtgen kapıdan girişte, dikdörtgen planlı, basık beşik tonozlu, kuzey-doğusunda ocağı bulunan büyük odaya girilir.</p> <p>Odanın batı cephesinden dikdörtgen bir kapı ile oval formulu, kubbeli mezar odasına girilir. İç kısımda süsleme elemanı bulunmaz.</p>					
TEKNİK BİLGİLER					
Su					
Elekt.					
Isıtma					
-					
ORJİNAL KULLANIMI:					
MEZAR ODASI					
BUGÜNKÜ KULLANIMI:					
BOŞ					
ÖNERİLEN KULLANIM:					
-					
HAZIRLAYANLAR					
Musa TÖRNÜK, Arkeolog-Araştırmacı					
Fahrettin KAYIPMAZ, Etnolog-Araştırmacı					
TESCİL KARARI		TESCİL TARİHİ			
3413		20.06.1987			
YAYIN DİZİNİ:					
REVİZYON					





TÜRKİYE	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ					SİT	ENV. NO	58.09 1.02
ADI	KİLİSE MEVKİİ YERLEŞİM ALANI						HARİTA	j36 b-1
İL	SİVAS	İLÇE	ŞARKIŞLA	MAH. - KÖY VE MEVKİİ	Karacaören Köyü	KORUMA DERECESİ	1.Derece Arkeolojik Sit	
PAFTA	-	ADA	-	PARSEL	-			

**GENEL TANIM** Sivas ili, Şarkışla İlçesi, Akcakişla Bucağı, Karacaören Köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Yerleşim alanına ulaşım, Sivas-Şarkışla ilçesi karayolundan Şarkışla'ya ulaşıldıktan sonra, ilçe merkezinin yakınından geçen karayolundan kuzeye ayrılan Akcakişla Bucağı ve bazı köylerin ulaşımını sağlayan stabilize yol ile saptanmaktadır. Söz konusu bu yoldan yaklaşık 10-15 km. gidildikten sonra Kızılırmak Nehri üzerindeki köprü geçilip ve bu yol üzerinde bulunan Bozkurt Köyü'ne varmadan Karacaören Köyü'ne ayrılan yoldan sağlanır. Yerleşim alanı Karacaören Köyü'ne giden yolun yaklaşık 200-300 m. güneyinde köyün doğusundadır. Bu alandaki yerleşim, höyük metropol ve düz yerleşim şeklindedir. Düz yerleşim alanı üzerinde yaklaşık 1,5-2 m. yüksekliğinde duvar kalıntısı b bulunmaktadır. Höyük olarak tespit edilen tepe üzerinde ise yoğun olmayan seramik parçaları vardır. Söz konusu bu yerleşim alanında yapılan inceleme ve toplanan seramik parçalarından, yerleşiminin Roma ve Orta Çağ'da olduğu kanaatine varılmıştır.

ŞİMDİKİ TEHLİKELER	Kaçak kazı	TESCİL KARARI	2045
ŞİMDİKİ DURUM	Korumasız		
SİT POTANSİYELİ	Yerleşim bazında	TESCİL TARİHİ	19.04.1996
ŞİMDİKİ KORUMA	Korumasız	REVİZYON	

BAKIMDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ

YAYIN DİZİNİ



TÜRKİYE	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ				SİT	ENV. NO	-
ADI	SICAK SU KAYNAĞI					HARİTA	-
İL	SİVAS	İLÇE	ŞARKIŞLA	MAH. - KÖY VE MEVKİİ	Alaman Köyü	KORUMA DERECEŚİ	1.Derece Arkeolojik Sit
PAFTA	-	ADA	-	PARSEL	-		

**GENEL TANIM** Alaman Köyü ile Kale Köyü arasında, Alaman Köyü'ne 300 m. uzaklıktadır. 14x8,5 m. ebatlarında etrafı kiremit tuğla ile çevrili üstü açık olan mekânın giriş kapısı kuzey yönde olup, kerpiçle 4.80x7.50 m. ölçülerinde 1.70 derinliğinde içinde tahminen 20 derece dolayında su bulunan bir havuz bulunmaktadır.

ŞİMDİKİ TEHLİKELER		TESCİL KARARI	3413
ŞİMDİKİ DURUM	Korumasız		
SİT POTANSİYELİ		TESCİL TARİHİ	20.06.1987
ŞİMDİKİ KORUMA	Korumasız	REVİZYON	

BAKIMDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ

YAYIN DİZİNİ

